

ÅRLIG LEGEPLADSINSPEKTION

Tønning-Træden Børnehave



Inspektionsdato
Adresse

24.10. 2024

Rekvirent
Afdeling
Seneste inspektion

Camma
Tønning-Træden Børnehave
2022

25.10. 2024

Vilkår

Denne inspektion er foretaget i henhold til den til enhver tid gældende EN 1176 udgave. Standarderne virker ikke med tilbagevirkende kraft, hvor der er ændringer i forhold til tidligere udgaver af standarderne.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legeredskaber, der er vist i rapporten.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 punkt 4.2.2, herunder anneks A, B og C samt D.6, EN 1176-2 Anneks B og C og EN 1176-6 Anneks B, C og D.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt.

Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord, til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Legeredskaberne eller dele af disse er ikke blevet demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler.

Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Faldunderlagets stødabsorption er ikke testet, men det vurderes, at faldunderlaget har de fornødne egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport.

Alle redskaber skal være mærket med fabrikantadresse, typenummer, montagedato og gældende standard.

Endvidere skal grundniveauet markeres på redskaber med løse faldunderlag.

Resultat

Inspektionen er gennemført med følgende resultat:

Der er bemærkninger til drift og vedligehold jf. vejledningen EN 1176-7: 2020

Niels Eriksen
Legepladsinspektør, Horsens Kommune

Risikovurdering

Der er i standarden EN 1176 ikke afsnit der omhandler risikovurdering, hvorfor følgende vurdering, er en betragtning vurderet på stedet af legepladsinspektøren.

Nedenstående karakterskala anvendes til at vurdere sikkerheden på det enkelte legepladsredskab.

Høj

Karakteren Høj gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, der medfører risiko for alvorlig personskade fx snorklemfælder, halsklemfælder, hovedklemfælder eller legepladsredskaber der er så nedbrudt i den bærende konstruktion, at de ikke fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I disse tilfælde meddeles rekvirenten straks om risikoen.

Middel

Karakteren Middel gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, der medfører risiko for personskade fx fingerklemfælder, udstikkende søm, fremmedlegemer i faldrummet, utilstrækkelig eller manglende faldunderlag, mv.

Lav

Karakteren Lav gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, hvor fejlen ikke direkte medfører nogen risiko for personskade. F.eks. begyndende råd i ikkebærende dele, ujævnt faldunderlag mv.

Udenfor karakter

Bemærkninger såsom manglende skiltning, mindre lette fremmedlegemer (legeskovle el.) i faldområdet mv. indbefatter en så lille risiko, at disse ikke angives med nogen karakter.

Antal risikovurderinger/bemærkninger på legepladsen:			
3	0	0	0
Lav	Middel	Høj	Udenfor karakter



Foto 1

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 2

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 3

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 4

Rutschebane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne rutschebane:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-3 Rutschebaner
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 5

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 6

Vippe

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-6 Vipper
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 7

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 8

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 9

Der er kun et ud af fire håndtag tilbage.

EN 1176-7 pkt. 7.2 c) Udskiftning af dele

LAV



Foto 10

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 11

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-2 Gynger
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 12

Stødområder med løst faldunderlag bør planeres som en del af vedligeholdelsen.

EN 1176-7 pkt. 7.1 c) Vedligehold af stødunderlag

LAV



Foto 13

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-2 Gynger
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 14

Stødområder med løst faldunderlag bør planeres som en del af vedligeholdelsen.

EN 1176-7 pkt. 7.1 c) Vedligehold af stødunderlag

LAV